

## Fiat DUCATO 2.3 TD/ Kuhlwagen/ Motor Defect

### Allgemeine Merkmale

Marke	Fiat
Unterkategorie	Kühlwagen
Nummernschild	vv-407-j
Kilometerstand	512.486km
Baujahr	2016
Datum der Erstzulassung	17-05-2016
Farbe	Weiß
Zustand	Gebraucht
Allgemeinzustand	generalCondition.average
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 5



### Eigenschaften

Leergewicht	1.950kg
Tragfähigkeit	1.350kg
GVW	3.300kg
Länge	600cm
Breite	205cm
Kabine	Schlafkabine
Zylinderinhalt	2.287cc

# Fiat DUCATO 2.3 TD/ Kuhlwagen/ Motor Defect

## Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	2
Achsenkonfiguration	4x2
Leistung	96

## Beschreibung

Fiat Ducato L3H2 2.0 TD Kühltransporter EURO 6 Baujahr 2016 Carrier Xarios Motor defekt

## Zubehör

- Bluetooth
- Antiblockiersystem
- Blattfederung
- Zentralverriegelung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Elektrische Fensterheber
- Partikelfilter
- Lenkhilfe
- Radio/Cd/Audio system
- Elektrisch fensterbedienung
- Schiebetur Rechts
- 
- Standby 230V
- 
- Elektrische Spiegel
- 
- 230V Stromanschluss