

Opel Vivaro 2.0 CDTI/ L1/ Koelwagen

Allgemeine Merkmale

| | |
|-------------------------|------------|
| Marke | Opel |
| Model | Vivaro |
| Unterkategorie | Kühlwagen |
| Nummernschild | VF-287-B |
| Kilometerstand | 252.509km |
| Baujahr | 2013 |
| Datum der Erstzulassung | 28-06-2013 |
| Farbe | Weiß |
| Zustand | Gebraucht |
| Allgemeinzustand | Sehr gut |
| Kraftstoff | Diesel |
| Emissionsklasse | Euro 5 |



Eigenschaften

| | |
|----------------|---------|
| Leergewicht | 1.743kg |
| Tragfähigkeit | 1.047kg |
| GVW | 2.790kg |
| Länge | 0cm |
| Breite | 190cm |
| Kabine | Nein |
| Zylinderinhalt | 1.995cc |

Opel Vivaro 2.0 CDTI/ L1/ Koelwagen

Technische Spezifikationen

| | |
|---------------------|--------------|
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Achsenkonfiguration | 4x2 |
| Übertragung | Handgeschenk |
| Leistung | 66 |

Beschreibung

Video des Fahrzeugs im Einsatz: https://youtu.be/foB_j6Q_Acg Opel Vivaro 2.0 CDTI Kühltransporter L1H1 Konvekta-Kühlung
Warnleuchte leuchtet mit Einspritzwarnung

Zubehör

- Antiblockiersystem
- Klimaanlage
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Elektrische Fensterheber
- Lenkhilfe
- Schiebetur Rechts
-
- Multifunktionslenkrad
- Elektrische Spiegel