

Fiat DUCATO 2.3 TD/ Kuhlwagen/ Motor Defect

Algemene kenmerken

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Merk | Fiat |
| Subcategorie | Koelwagen bestelwagen |
| Kentekenplaat | vv-407-j |
| Tellerstand | 512.486km |
| Bouwjaar | 2016 |
| Datum eerste registratie | 17-05-2016 |
| Kleur | Wit |
| Conditie | Gebruikt |
| Algemene staat | generalCondition.average |
| Brandstof | Diesel |
| Emissieklasse | Euro 5 |



Eigenschappen

| | |
|-----------------|-------------|
| Ledig gewicht | 1.950kg |
| Laadvermogen | 1.350kg |
| GVW | 3.300kg |
| Lengte | 600cm |
| Breedte | 205cm |
| Cabine | Slaapcabine |
| Cilinder inhoud | 2.287cc |

Fiat DUCATO 2.3 TD/ Kuhlwagen/ Motor Defect

Technische specificaties

| | |
|----------------|-----|
| Aantal assen | 2 |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Vermogen | 96 |

Omschrijving

Fiat Ducato L3H2 2.0 TD Koelwagen EURO 6 Bouwjaar 2016 Carrier Xarios Standby 230 V (aparte koelunit) Defecte motor

Accessoires

- Bluetooth
- ABS
- Bladvering
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Roetfilter
- Stuurbekrachtiging
- Radio/Cd/Audio systeem
- Elektrische ramen
- Schuifdeur Rechts
- Koelwagen
- Standby 230V
- Achteruitrijcamera
- Elektrische Spiegels
- Carkit / Handsfree
- 230V Stroomaansluiting